

グリーティング

ふだん何気なく使う言葉「元気」。これは天と地そのすべてのものにある根本の「気」であり、生命のエネルギーです。元気であるというのは、生命力旺盛で気分が上向きである健康、健全な状態をいいます。

誰もが持っているものですが、なくなるものでもあります。持ちようでどんどん補給できますが、ちょっとしたことで消滅していきます。「気」の状態がよくないと体調が悪化します。「病は気から」とはこのことです。自然のなまの気をたっぷり取り込み元気に暮らしたいものですね。 S.K



技工情報

●CAD/CAMでのフレーム製作に不適當な支台齒形成とは？

以下の注意点については、一般的な審美補綴物の支台齒形成と同様になります。

- 1) 支台齒にアンダーカットを作らない。
- 2) ブリッジや連結冠では支台齒の平行性を保つ。
- 3) 十分なクリアランスでの確保。

●CAD/CAMでの計測に由来するものとしては？

上記の3点以外にもCAD/CAMでの計測に由来する注意点として、次の注意点が上げられます。これらの内容はある程度、通常のメタルフレームを用いた審美補綴物でも不利な条件となってしまうますが、CAD/CAMでの場合には、決定的に不向きな条件となってしまう。

- ① 深く角のあるショルダー形成。
- ② ショルダー部がえぐられているようなジャンピングショルダー。
- ③ 支台齒の辺縁に鋭利な角が付与されている場合。

